ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO I

Codice Meccanografico TOIC8BM00X

e-mail: toic8bm00x@istruzione.it **PEC:** toic8bm00x@pec.istruzione.it

Sede: via Einaudi 38 - PINEROLO Tel.0121 322932 Fax 0121 322333

Circolare n. 340

Pinerolo, 04 Febbraio 2025

Ai Docenti e ai genitori degli alunni - Scuola primaria "Cesare Battisti"
Ai Docenti e ai genitori degli alunni - Scuola primaria "Giovanni XXIII"
Al personale ATA in servizio nei plessi "R. Agazzi", Cesare Battisti, Giovanni XXIII

OGGETTO : Interdizione utilizzo giardino ed aree esterne - Plesso Cesare Battisti

In riferimento all'oggetto si comunica che nei giorni scorsi si sono presentate delle criticità nel funzionamento dell'impianto di riscaldamento con conseguenti disagi prevalentemente al secondo piano - ala nuova - ove i caloriferi non funzionano correttamente.

L'ACEA, prontamente interessata, ha rilevato la presenza di una perdita d'acqua che non consente la regolare circolazione dell'acqua calda nell'impianto. Per il ripristino del guasto si rende necessario uno scavo nelle aree esterne dell'edificio scolastico. Le lavorazioni inizieranno **Mercoledì 05 Febbraio** e dovrebbero concludersi nella giornata di **Giovedì 06 Febbraio**.

Pertanto per tutta la durata dell'intervento sarà interdetto a tutti l'utilizzo dei cortili, fatta eccezione per la porzione antistante l'ingresso di Via Montegrappa, fatta eccezione per i momenti in dovessero eventualmente transitare o sostare dei mezzi utilizzati per le lavorazioni. .

Per ragioni di sicurezza il personale in indirizzo è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Norma Crosetti)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate)